

巡檢保養 濾芯更換

大同高中飲水設備維護記錄位置表

編號	安裝位置			型號	濾芯規格			機台巡檢	漏電檢測	加熱系統	冷卻系統	功能操作	編號
	樓名	樓層	位置		濾芯規格	第一道	第二道						
1	教學大樓	1樓	大樓東側 (左)	UW-9615AG	P5、CTO			√	√	√	無	√	A110
2	教學大樓	1樓	大樓東側 (右)	UW-30000A	61.64			√	√	√	√	√	A120
3	教學大樓	2樓	大樓東側 (左)	UW-30000B	11X1			√	√	√	無	√	A210
4	教學大樓	2樓	大樓東側 (右)	UW-9615AG	P5、CTO			√	√	√	√	√	A220
5	教學大樓	3樓	大樓東側 (左)	UW-30000B	11X1			√	√	√	無	√	A310
6	教學大樓	3樓	大樓東側 (右)	UW-9615AG	P5、CTO			√	√	√	√	√	A320
7	教學大樓	4樓	大樓東側 (左)	UW-30000B	11X1			√	√	√	無	√	A410
8	教學大樓	4樓	大樓東側 (右)	UW-9615AG	61.64			√	√	√	√	√	A420
9	教學大樓	5樓	大樓東側 (左)	UW-30000B	11X1			√	√	√	無	√	A510
10	教學大樓	5樓	大樓東側 (右)	UW-9615AG	P5、CTO			√	√	√	√	√	A520
11	教學大樓	1樓	中央106室國706教室外 (左)	UW-30000B	11X1			√	√	√	無	√	B110
12	教學大樓	1樓	中央106室國706教室外 (右)	UW-9615AG	P5、CTO			√	√	√	√	√	B120
13	教學大樓	2樓	中央206室高110教室外 (左)	UW-9615AG	P5、CTO			√	√	√	無	√	B210
14	教學大樓	2樓	中央206室高110教室外 (右)	UW-30000A	11X1			√	√	√	無	√	B220
15	教學大樓	2樓	高中英文科辦公室內	UW-30000A	11X1			√	√	√	√	√	B231
16	教學大樓	3樓	中央306室高214教室外 (左)	UW-30000B	11X1			√	√	√	無	√	B310
17	教學大樓	3樓	中央306室高214教室外 (右)	UW-9615AG	61.64			√	√	√	√	√	B320
18	教學大樓	3樓	高中中國文科辦公室內	UW-30000A	11X1			√	√	√	√	√	B331
19	至德樓	3樓	高中自然科辦公室內	UW-30000A	11X1			√	√	√	√	√	D311
20	至德樓	4樓	高中社會科辦公室內	UW-30000A	11X1			√	√	√	√	√	D411
21	教學大樓	4樓	中央406室高203教室外 (左)	UW-9615AG	61.64			√	√	√	√	√	B410
22	教學大樓	4樓	中央406室高203教室外 (右)	UW-30000A	61.64			√	√	√	無	√	B420
23	教學大樓	4樓	高中數學科辦公室內	UW-30000A	11X1			√	√	√	√	√	B431
24	教學大樓	5樓	中央506室高306教室外 (左)	UW-9615AG	P5、CTO			√	√	√	√	√	B510
25	教學大樓	5樓	中央506室高306教室外 (右)	UW-9615AG	61.64			√	√	√	√	√	B520
26	教學大樓	1樓	西側112室國806教室外	UW-30000A	11X1			√	√	√	√	√	B130
27	教學大樓	2樓	西側212室高115教室外	UW-12000A	61.64			√	√	√	√	√	B240
28	教學大樓	3樓	西側312室高104教室外	UW-9615AG	P5、CTO			√	√	√	√	√	B340
29	教學大樓	4樓	西側412室高208教室外	UW-9615AG	P5、CTO			√	√	√	√	√	B440
30	教學大樓	5樓	西側512室高312教室外	UW-9615AG	61.64			√	√	√	√	√	B530
31	至德樓	頂樓	頂樓	20"PP濾芯	50 X 3			√	無	無	無	√	D510
32	行政大樓	B1樓	倉庫	UB-032HS-2	11X1			√	√	√	無	√	E010
33	行政大樓	1樓	人事室外	UW-9615AG	61.64			√	√	√	√	√	E110
34	行政大樓	1樓	學生事務處外	UW-30000A	61.64			√	√	√	√	√	E120
35	行政大樓	1樓	健康中心內	UW-9615AG	61.64			√	√	√	√	√	E131
36	行政大樓	2樓	國中數學科辦公室後	UW-9615AG	61.64			√	√	√	√	√	E210
37	行政大樓	2樓	教務處外	UW-9615AG	P5、CTO			√	√	√	√	√	E220
38	行政大樓	2樓	206室高316教室外	UW-9615AG	P5、CTO			√	√	√	√	√	
39	行政大樓	3樓	家長會辦公室後	UW-313BS-	11X1			√	√	√	無	√	E310
40	行政大樓	3樓	秘書室外	UW-30000A	61.64			√	√	√	√	√	E320
41	行政大樓	4樓	401室國902教室後	UW-30000B	11X1			√	√	√	無	√	E410
42	行政大樓	4樓	404室國905教室外	UW-9615AG	P5、CTO			√	√	√	√	√	E420
43	行政大樓	4樓	中央電梯旁	UW-9615AG	P5、CTO			√	√	√	√	√	E430
44	行政大樓	5樓	茶水間	UW-30000A	11X1			√	√	√	√	√	E230
45	至美樓	2樓	音樂教室外	UW-12000A	61.64			√	√	√	√	√	F210
46	至美樓	3樓	306室國907教室外	UW-30000A	61.64			√	√	√	√	√	F310
47	至美樓	4樓	美術教室外	UW-9615AG	61.64			√	√	√	√	√	F410
48	大操場	1樓	鐵皮屋內	UW-9615AG	P5、CTO			√	√	√	無	√	G111
49	活動中心	B1樓	體操室	UW-12000A	61.64			√	√	√	√	√	L011
50	活動中心	1樓	圖書館	UW-30000A	11X1			√	√	√	√	√	L110
51	活動中心	2樓	自習室	UW-30000A	11X1			√	√	√	√	√	L210
52	活動中心	3樓	禮堂 (左)	UW-9615AG	61.64			√	√	√	√	√	L310
53	活動中心	3樓	禮堂 (中)	UW-9615AG	P5、CTO			√	√	√	√	√	L320
54	活動中心	3樓	禮堂 (右)	UW-9615AG	P5、CTO			√	√	√	√	√	L330
55	體育大樓	1樓	柔道教室外	UW-9615AG	P5、CTO			√	√	√	√	√	P110
56	體育大樓	2樓	體育組辦公室外 (左)	UW-9615AG	P5、CTO			√	√	√	√	√	P210
57	體育大樓	2樓	體育組辦公室外 (右)	UW-30000B	11X1			√	√	√	無	√	P220
58	體育大樓	2樓	體育組辦公室內	UW-193AS	11X1			√	√	√	無	√	P231
59	體育大樓	3樓	男宿舍	UW-10000A	61.64			√	√	√	√	√	P311
60	體育大樓	4樓	女宿舍	UW-30000A	61.64			√	√	√	√	√	P411
61	體育大樓	B1樓	重訓室	UW-998	61.64			√	√	√	√	√	
62	游泳池	2樓	游泳池內	UW-10000A	11X1			√	√	√	√	√	S211

濾芯更換支數: _____ 支

服務人員簽章:

郭有禮

巡檢台數: 62 台

承辦人員簽核:

管理員黃信維