

☒巡檢保養 ☐濾芯更換

大同高中飲水設備維護記錄位置表

編號	安裝位置			型號	濾芯規格			機台巡檢	漏電檢測	加熱系統	冷卻系統	功能操作
	樓名	樓層	位置		濾芯規格	第一道	第二道					
1	教學大樓	1樓	大樓東側 (左)	UW-9615AG	P5.CTO	√	√	√	√	√	無	√
2	教學大樓	1樓	大樓東側 (右)	UW-30000A	61.64	√	√	√	√	√	√	√
3	教學大樓	2樓	大樓東側 (左)	UW-9615AG	P5.CTO	√	√	√	√	√	無	√
4	教學大樓	2樓	大樓東側 (右)	UW-9615AG	P5.CTO	√	√	√	√	√	√	√
5	教學大樓	3樓	大樓東側 (左)	UW-30000B	61.64	√	√	√	√	√	無	√
6	教學大樓	3樓	大樓東側 (右)	UW-9615AG	P5.CTO	√	√	√	√	√	√	√
7	教學大樓	4樓	大樓東側 (左)	UW-9615AG	P5.CTO	√	√	√	√	√	無	√
8	教學大樓	4樓	大樓東側 (右)	UW-9615AG	61.64	√	√	√	√	√	√	√
9	教學大樓	5樓	大樓東側 (左)	UW-9615AG	P5.CTO	√	√	√	√	√	無	√
10	教學大樓	5樓	大樓東側 (右)	UW-9615AG	P5.CTO	√	√	√	√	√	√	√
11	教學大樓	1樓	中央106室國706教室外 (左)	UW-30000B	61.64	√	√	√	√	√	無	√
12	教學大樓	1樓	中央106室國706教室外 (右)	UW-9615AG	P5.CTO	√	√	√	√	√	√	√
13	教學大樓	2樓	中央206室高110教室外 (左)	UW-30000A	61.64	√	√	√	√	√	無	√
14	教學大樓	2樓	中央206室高110教室外 (右)	UW-30000A	61.64	√	√	√	√	√	無	√
15	教學大樓	2樓	高中英文科辦公室內	UW-30000A	61.64	√	√	√	√	√	√	√
16	教學大樓	3樓	中央306室高214教室外 (左)	UW-30000B	61.64	√	√	√	√	√	無	√
17	教學大樓	3樓	中央306室高214教室外 (右)	UW-9615AG	61.64	√	√	√	√	√	√	√
18	教學大樓	3樓	高中中國文科辦公室內	UW-30000A	61.64	√	√	√	√	√	√	√
19	至德樓	3樓	高中自然科辦公室內	UW-30000A	61.64	√	√	√	√	√	√	√
20	至德樓	4樓	高中社會科辦公室內	UW-30000A	61.64	√	√	√	√	√	√	√
21	教學大樓	4樓	中央406室高203教室外 (左)	UW-9615AG	61.64	√	√	√	√	√	√	√
22	教學大樓	4樓	中央406室高203教室外 (右)	UW-30000A	61.64	√	√	√	√	√	無	√
23	教學大樓	4樓	高中數學科辦公室內	UW-30000A	61.64	√	√	√	√	√	√	√
24	教學大樓	5樓	中央506室高306教室外 (左)	UW-9615AG	P5.CTO	√	√	√	√	√	√	√
25	教學大樓	5樓	中央506室高306教室外 (右)	UW-9615AG	61.64	√	√	√	√	√	√	√
26	教學大樓	1樓	西側112室國806教室外	UW-30000A	61.64	√	√	√	√	√	√	√
27	教學大樓	2樓	西側212室高115教室外	UW-12000A	61.64	√	√	√	√	√	√	√
28	教學大樓	3樓	西側312室高104教室外	UW-9615AG	P5.CTO	√	√	√	√	√	√	√
29	教學大樓	4樓	西側412室高208教室外	UW-9615AG	P5.CTO	√	√	√	√	√	√	√
30	教學大樓	5樓	西側512室高312教室外	UW-9615AG	61.64	√	√	√	√	√	√	√
31	至德樓	頂樓	頂樓	20"PP濾芯	UF-47	√		√	無	無	無	無
32	行政大樓	B1樓	倉庫(停用)	UB-032HS-2	停用			√	√	√	無	√
33	行政大樓	1樓	人事室外	UW-9615AG	61.64	√	√	√	√	√	√	√
34	行政大樓	1樓	學生事務處外	UW-30000A	61.64	√	√	√	√	√	√	√
35	行政大樓	1樓	健康中心內	UW-9615AG	61.64	√	√	√	√	√	√	√
36	行政大樓	2樓	國中數學科辦公室內	UW-9615AG	61.64	√	√	√	√	√	√	√
37	行政大樓	2樓	教務處外	UW-9615AG	P5.CTO	√	√	√	√	√	√	√
38	行政大樓	2樓	206室高316教室外	UW-9615AG	P5.CTO	√	√	√	√	√	√	√
39	行政大樓	3樓	家長會辦公室後	UW-313BS-	61.64	√	√	√	√	√	無	√
40	行政大樓	3樓	秘書室外	UW-30000A	61.64	√	√	√	√	√	√	√
41	行政大樓	4樓	401室國902教室後	UW-30000B	61.64	√	√	√	√	√	無	√
42	行政大樓	4樓	404室國905教室外	UW-9615AG	P5.CTO	√	√	√	√	√	√	√
43	行政大樓	4樓	中央電梯旁	UW-9615AG	P5.CTO	√	√	√	√	√	√	√
44	行政大樓	5樓	茶水間	UW-30000A	61.64	√	√	√	√	√	√	√
45	至美樓	2樓	音樂教室外	UW-12000A	61.64	√	√	√	√	√	√	√
46	至美樓	3樓	306室國907教室外	UW-30000A	61.64	√	√	√	√	√	√	√
47	至美樓	4樓	美術教室外	UW-9615AG	61.64	√	√	√	√	√	√	√
48	大操場	1樓	鐵皮屋內	UW-30000A	P5.CTO	√	√	√	√	√	無	√
49	活動中心	B1樓	體操室	UW-12000A	61.64	√	√	√	√	√	√	√
50	活動中心	1樓	圖書館	UW-30000A	61.64	√	√	√	√	√	√	√
51	活動中心	2樓	自習室	UW-30000A	61.64	√	√	√	√	√	√	√
52	活動中心	3樓	禮堂 (左)	UW-9615AG	61.64	√	√	√	√	√	√	√
53	活動中心	3樓	禮堂 (中)	UW-30000A	P5.CTO	√	√	√	√	√	√	√
54	活動中心	3樓	禮堂 (右)	UW-30000A	P5.CTO	√	√	√	√	√	√	√
55	體育大樓	1樓	柔道教室外	UW-9615AG	P5.CTO	√	√	√	√	√	√	√
56	體育大樓	2樓	體育組辦公室外 (左)	UW-9615AG	P5.CTO	√	√	√	√	√	√	√
57	體育大樓	2樓	體育組辦公室外 (右)	UW-30000B	61.64	√	√	√	√	√	無	√
58	體育大樓	2樓	體育組辦公室內	UW-9615AG	P5.CTO	√	√	√	√	√	無	√
59	體育大樓	3樓	男宿舍	UW-10000A	61.64	√	√	√	√	√	√	√
60	體育大樓	4樓	女宿舍	UW-30000A	61.64	√	√	√	√	√	√	√
61	體育大樓	B1樓	重訓室	UW-998	61.64	√	√					
62	游泳池	2樓	游泳池內	UW-10000A	61.64	√	√	√	√	√	√	√

濾芯更換支數: _____ 支

巡檢台數: 61 台

服務人員簽章:

承辦人員簽核:

113.10.7

王百志

管理員黃信維