

☐巡檢保養 ☐濾芯更換

大同高中飲水設備維護記錄位置表

| 編號 | 安裝位置 |     |                   | 型號         | 濾芯規格   |     |     | 機台巡檢 | 漏電檢測 | 加熱系統 | 冷卻系統 | 功能操作 |
|----|------|-----|-------------------|------------|--------|-----|-----|------|------|------|------|------|
|    | 樓名   | 樓層  | 位置                |            | 濾芯規格   | 第一道 | 第二道 |      |      |      |      |      |
| 1  | 教學大樓 | 1樓  | 大樓東側 (左)          | UW-9615AG  | P5、CTO |     |     | √    | √    | √    | 無    | √    |
| 2  | 教學大樓 | 1樓  | 大樓東側 (右)          | UW-30000A  | 61.64  |     |     | √    | √    | √    | √    | √    |
| 3  | 教學大樓 | 2樓  | 大樓東側 (左)          | UW-30000B  | 61.64  |     |     | √    | √    | √    | 無    | √    |
| 4  | 教學大樓 | 2樓  | 大樓東側 (右)          | UW-9615AG  | P5、CTO |     |     | √    | √    | √    | √    | √    |
| 5  | 教學大樓 | 3樓  | 大樓東側 (左)          | UW-30000B  | 61.64  |     |     | √    | √    | √    | 無    | √    |
| 6  | 教學大樓 | 3樓  | 大樓東側 (右)          | UW-9615AG  | P5、CTO |     |     | √    | √    | √    | √    | √    |
| 7  | 教學大樓 | 4樓  | 大樓東側 (左)          | UW-30000B  | 61.64  |     |     | √    | √    | √    | 無    | √    |
| 8  | 教學大樓 | 4樓  | 大樓東側 (右)          | UW-9615AG  | 61.64  |     |     | √    | √    | √    | √    | √    |
| 9  | 教學大樓 | 5樓  | 大樓東側 (左)          | UW-30000B  | 61.64  |     |     | √    | √    | √    | 無    | √    |
| 10 | 教學大樓 | 5樓  | 大樓東側 (右)          | UW-9615AG  | P5、CTO |     |     | √    | √    | √    | √    | √    |
| 11 | 教學大樓 | 1樓  | 中央106室國706教室外 (左) | UW-30000B  | 61.64  |     |     | √    | √    | √    | 無    | √    |
| 12 | 教學大樓 | 1樓  | 中央106室國706教室外 (右) | UW-9615AG  | P5、CTO |     |     | √    | √    | √    | √    | √    |
| 13 | 教學大樓 | 2樓  | 中央206室高110教室外 (左) | UW-9615AG  | P5、CTO |     |     | √    | √    | √    | 無    | √    |
| 14 | 教學大樓 | 2樓  | 中央206室高110教室外 (右) | UW-30000A  | 61.64  |     |     | √    | √    | √    | 無    | √    |
| 15 | 教學大樓 | 2樓  | 高中英文科辦公室內         | UW-30000A  | 61.64  |     |     | √    | √    | √    | √    | √    |
| 16 | 教學大樓 | 3樓  | 中央306室高214教室外 (左) | UW-30000B  | 61.64  |     |     | √    | √    | √    | 無    | √    |
| 17 | 教學大樓 | 3樓  | 中央306室高214教室外 (右) | UW-9615AG  | 61.64  |     |     | √    | √    | √    | √    | √    |
| 18 | 教學大樓 | 3樓  | 高中中國文科辦公室內        | UW-30000A  | 61.64  |     |     | √    | √    | √    | √    | √    |
| 19 | 至德樓  | 3樓  | 高中自然科辦公室內         | UW-30000A  | 61.64  |     |     | √    | √    | √    | √    | √    |
| 20 | 至德樓  | 4樓  | 高中社會科辦公室內         | UW-30000A  | 61.64  |     |     | √    | √    | √    | √    | √    |
| 21 | 教學大樓 | 4樓  | 中央406室高203教室外 (左) | UW-9615AG  | 61.64  |     |     | √    | √    | √    | √    | √    |
| 22 | 教學大樓 | 4樓  | 中央406室高203教室外 (右) | UW-30000A  | 61.64  |     |     | √    | √    | √    | 無    | √    |
| 23 | 教學大樓 | 4樓  | 高中數學科辦公室內         | UW-30000A  | 61.64  |     |     | √    | √    | √    | √    | √    |
| 24 | 教學大樓 | 5樓  | 中央506室高306教室外 (左) | UW-9615AG  | P5、CTO |     |     | √    | √    | √    | √    | √    |
| 25 | 教學大樓 | 5樓  | 中央506室高306教室外 (右) | UW-9615AG  | 61.64  |     |     | √    | √    | √    | √    | √    |
| 26 | 教學大樓 | 1樓  | 西側112室國806教室外     | UW-30000A  | 61.64  |     |     | √    | √    | √    | √    | √    |
| 27 | 教學大樓 | 2樓  | 西側212室高115教室外     | UW-12000A  | 61.64  |     |     | √    | √    | √    | √    | √    |
| 28 | 教學大樓 | 3樓  | 西側312室高104教室外     | UW-9615AG  | P5、CTO |     |     | √    | √    | √    | √    | √    |
| 29 | 教學大樓 | 4樓  | 西側412室高208教室外     | UW-9615AG  | P5、CTO |     |     | √    | √    | √    | √    | √    |
| 30 | 教學大樓 | 5樓  | 西側512室高312教室外     | UW-9615AG  | 61.64  |     |     | √    | √    | √    | √    | √    |
| 31 | 至德樓  | 頂樓  | 頂樓                | 20"PP濾芯    | 50 X 3 |     |     | √    | 無    | 無    | 無    | √    |
| 32 | 行政大樓 | B1樓 | 倉庫                | UB-032HS-2 | 61.64  |     |     | √    | √    | √    | 無    | √    |
| 33 | 行政大樓 | 1樓  | 人事室外              | UW-9615AG  | 61.64  |     |     | √    | √    | √    | √    | √    |
| 34 | 行政大樓 | 1樓  | 學生事務處外            | UW-30000A  | 61.64  |     |     | √    | √    | √    | √    | √    |
| 35 | 行政大樓 | 1樓  | 健康中心內             | UW-9615AG  | 61.64  |     |     | √    | √    | √    | √    | √    |
| 36 | 行政大樓 | 2樓  | 國中數學科辦公室後         | UW-9615AG  | 61.64  |     |     | √    | √    | √    | √    | √    |
| 37 | 行政大樓 | 2樓  | 教務處外              | UW-9615AG  | P5、CTO |     |     | √    | √    | √    | √    | √    |
| 38 | 行政大樓 | 2樓  | 206室高316教室外       | UW-9615AG  | P5、CTO |     |     | √    | √    | √    | √    | √    |
| 39 | 行政大樓 | 3樓  | 家長會辦公室後           | UW-313BS-  | 61.64  |     |     | √    | √    | √    | 無    | √    |
| 40 | 行政大樓 | 3樓  | 秘書室外              | UW-30000A  | 61.64  |     |     | √    | √    | √    | √    | √    |
| 41 | 行政大樓 | 4樓  | 401室國902教室後       | UW-30000B  | 61.64  |     |     | √    | √    | √    | 無    | √    |
| 42 | 行政大樓 | 4樓  | 404室國904教室外       | UW-9615AG  | P5、CTO |     |     | √    | √    | √    | √    | √    |
| 43 | 行政大樓 | 4樓  | 中央電梯旁             | UW-9615AG  | P5、CTO |     |     | √    | √    | √    | √    | √    |
| 44 | 行政大樓 | 5樓  | 茶水間               | UW-30000A  | 61.64  |     |     | √    | √    | √    | √    | √    |
| 45 | 至美樓  | 2樓  | 音樂教室外             | UW-12000A  | 61.64  |     |     | √    | √    | √    | √    | √    |
| 46 | 至美樓  | 3樓  | 306室國707教室外       | UW-30000A  | 61.64  |     |     | √    | √    | √    | √    | √    |
| 47 | 至美樓  | 4樓  | 美術教室外             | UW-9615AG  | 61.64  |     |     | √    | √    | √    | √    | √    |
| 48 | 大操場  | 1樓  | 鐵皮屋內              | UW-9615AG  | P5、CTO |     |     | √    | √    | √    | 無    | √    |
| 49 | 活動中心 | B1樓 | 體操室               | UW-12000A  | 61.64  |     |     | √    | √    | √    | √    | √    |
| 50 | 活動中心 | 1樓  | 圖書館               | UW-30000A  | 61.64  |     |     | √    | √    | √    | √    | √    |
| 51 | 活動中心 | 2樓  | 自習室               | UW-30000A  | 61.64  |     |     | √    | √    | √    | √    | √    |
| 52 | 活動中心 | 3樓  | 禮堂 (左)            | UW-9615AG  | 61.64  |     |     | √    | √    | √    | √    | √    |
| 53 | 活動中心 | 3樓  | 禮堂 (中)            | UW-9615AG  | P5、CTO |     |     | √    | √    | √    | √    | √    |
| 54 | 活動中心 | 3樓  | 禮堂 (右)            | UW-9615AG  | P5、CTO |     |     | √    | √    | √    | √    | √    |
| 55 | 體育大樓 | 1樓  | 柔道教室外             | UW-9615AG  | P5、CTO |     |     | √    | √    | √    | √    | √    |
| 56 | 體育大樓 | 2樓  | 體育組辦公室內           | UW-193AS   | 61.64  |     |     | √    | √    | √    | 無    | √    |
| 57 | 體育大樓 | 2樓  | 體育組辦公室外 (右)       | UW-30000B  | 61.64  |     |     | √    | √    | √    | 無    | √    |
| 58 | 體育大樓 | 2樓  | 體育組辦公室外 (左)       | UW-9615AG  | P5、CTO |     |     | √    | √    | √    | √    | √    |
| 59 | 體育大樓 | 3樓  | 男宿舍               | UW-10000A  | 61.64  |     |     | √    | √    | √    | √    | √    |
| 60 | 體育大樓 | 4樓  | 女宿舍               | UW-30000A  | 61.64  |     |     | √    | √    | √    | √    | √    |
| 61 | 體育大樓 | B1樓 | 重訓室               | UW-998     | 61.64  |     |     | √    | √    | √    | √    | √    |
| 62 | 游泳池  | 2樓  | 游泳池內              | UW-10000A  | 61.64  |     |     | √    | √    | √    | √    | √    |

濾芯更換支數: \_\_\_\_\_ 支

服務人員簽章:

鄧有福

巡檢台數: 60 台

承辦人員簽核:

管理員黃信維

賀眾牌飲水機服務網  
中山直營站  
台北市新生北路1段112號  
☎25219000分機700