

大同高中飲水設備維護記錄位置表

巡檢保養 濾芯更換

| 編號 | 安裝位置 | | 型號 | 濾芯規格 | | | 機台巡檢 | 漏電檢測 | 加熱系統 | 冷卻系統 | 功能操作 |
|----|------|-----|------------------|------------|--------|-----|------|------|------|------|------|
| | 樓層 | 樓層 | | 位置 | 濾芯規格 | 第一道 | | | | | |
| 1 | 教學大樓 | 1樓 | 大樓東側(左) | UW-9615AG | P5、CTO | v | v | v | v | v | v |
| 2 | 教學大樓 | 1樓 | 大樓東側(右) | UW-30000A | 61.64 | v | v | v | v | v | v |
| 3 | 教學大樓 | 2樓 | 大樓東側(左) | UW-30000B | 61.64 | v | v | v | v | 無 | v |
| 4 | 教學大樓 | 2樓 | 大樓東側(右) | UW-9615AG | P5、CTO | v | v | v | v | v | v |
| 5 | 教學大樓 | 3樓 | 大樓東側(左) | UW-30000B | 61.64 | v | v | v | v | 無 | v |
| 6 | 教學大樓 | 3樓 | 大樓東側(右) | UW-9615AG | P5、CTO | v | v | v | v | 無 | v |
| 7 | 教學大樓 | 4樓 | 大樓東側(左) | UW-30000B | 61.64 | v | v | v | v | v | v |
| 8 | 教學大樓 | 4樓 | 大樓東側(右) | UW-9615AG | 61.64 | v | v | v | v | v | v |
| 9 | 教學大樓 | 5樓 | 大樓東側(左) | UW-30000B | 61.64 | v | v | v | v | 無 | v |
| 10 | 教學大樓 | 5樓 | 大樓東側(右) | UW-9615AG | P5、CTO | v | v | v | v | v | v |
| 11 | 教學大樓 | 1樓 | 中央106室國706教室外(左) | UW-30000B | 61.64 | v | v | v | v | 無 | v |
| 12 | 教學大樓 | 1樓 | 中央106室國706教室外(右) | UW-9615AG | P5、CTO | v | v | v | v | v | v |
| 13 | 教學大樓 | 2樓 | 中央206室高110教室外(左) | UW-9615AG | P5、CTO | v | v | v | v | 無 | v |
| 14 | 教學大樓 | 2樓 | 中央206室高110教室外(右) | UW-30000A | 61.64 | v | v | v | v | 無 | v |
| 15 | 教學大樓 | 2樓 | 高中英文科辦公室內 | UW-30000A | 61.64 | v | v | v | v | v | v |
| 16 | 教學大樓 | 3樓 | 中央306室高214教室外(左) | UW-30000B | 61.64 | v | v | v | v | 無 | v |
| 17 | 教學大樓 | 3樓 | 中央306室高214教室外(右) | UW-9615AG | 61.64 | v | v | v | v | v | v |
| 18 | 教學大樓 | 3樓 | 高中中國文科辦公室內 | UW-30000A | 61.64 | v | v | v | v | v | v |
| 19 | 至德樓 | 3樓 | 高中自然科辦公室內 | UW-30000A | 61.64 | v | v | v | v | v | v |
| 20 | 至德樓 | 4樓 | 高中社會科辦公室內 | UW-30000A | 61.64 | v | v | v | v | v | v |
| 21 | 教學大樓 | 4樓 | 中央406室高203教室外(左) | UW-9615AG | 61.64 | v | v | v | v | v | v |
| 22 | 教學大樓 | 4樓 | 中央406室高203教室外(右) | UW-30000A | 61.64 | v | v | v | v | 無 | v |
| 23 | 教學大樓 | 4樓 | 高中數學科辦公室內 | UW-30000A | 61.64 | v | v | v | v | v | v |
| 24 | 教學大樓 | 5樓 | 中央506室高306教室外(左) | UW-9615AG | P5、CTO | v | v | v | v | v | v |
| 25 | 教學大樓 | 5樓 | 中央506室高306教室外(右) | UW-9615AG | 61.64 | v | v | v | v | v | v |
| 26 | 教學大樓 | 1樓 | 西側112室國806教室外 | UW-30000A | 61.64 | v | v | v | v | v | v |
| 27 | 教學大樓 | 2樓 | 西側212室高115教室外 | UW-12000A | 61.64 | v | v | v | v | v | v |
| 28 | 教學大樓 | 3樓 | 西側312室高104教室外 | UW-9615AG | P5、CTO | v | v | v | v | v | v |
| 29 | 教學大樓 | 4樓 | 西側412室高208教室外 | UW-9615AG | P5、CTO | v | v | v | v | v | v |
| 30 | 教學大樓 | 5樓 | 西側512室高312教室外 | UW-9615AG | 61.64 | v | v | v | v | v | v |
| 31 | 至德樓 | 頂樓 | 頂樓 | 20"PP濾芯 | 50 X 3 | v | | v | 無 | 無 | v |
| 32 | 行政大樓 | B1樓 | 倉庫 | UB-032HS-2 | 61.64 | v | v | v | v | v | v |
| 33 | 行政大樓 | 1樓 | 人事室外 | UW-9615AG | 61.64 | v | v | v | v | v | v |
| 34 | 行政大樓 | 1樓 | 學生事務處外 | UW-30000A | 61.64 | v | v | v | v | v | v |
| 35 | 行政大樓 | 1樓 | 健康中心內 | UW-9615AG | 61.64 | v | v | v | v | v | v |
| 36 | 行政大樓 | 2樓 | 國中數學科辦公室後 | UW-9615AG | 61.64 | v | v | v | v | v | v |
| 37 | 行政大樓 | 2樓 | 教務處外 | UW-9615AG | P5、CTO | v | v | v | v | v | v |
| 38 | 行政大樓 | 2樓 | 206室高316教室外 | UW-9615AG | P5、CTO | v | v | v | v | v | v |
| 39 | 行政大樓 | 3樓 | 家長會辦公室後 | UW-313BS- | 61.64 | v | v | v | v | 無 | v |
| 40 | 行政大樓 | 3樓 | 秘書室外 | UW-30000A | 61.64 | v | v | v | v | v | v |
| 41 | 行政大樓 | 4樓 | 401室國902教室後 | UW-30000B | 61.64 | v | v | v | v | 無 | v |
| 42 | 行政大樓 | 4樓 | 404室國904教室外 | UW-9615AG | P5、CTO | v | v | v | v | v | v |
| 43 | 行政大樓 | 4樓 | 中央電梯旁 | UW-9615AG | P5、CTO | v | v | v | v | v | v |
| 44 | 行政大樓 | 5樓 | 茶水間 | UW-30000A | 61.64 | v | v | v | v | v | v |
| 45 | 至美樓 | 2樓 | 音樂教室外 | UW-12000A | 61.64 | v | v | v | v | v | v |
| 46 | 至美樓 | 3樓 | 306室國707教室外 | UW-30000A | 61.64 | v | v | v | v | v | v |
| 47 | 至美樓 | 4樓 | 美術教室外 | UW-9615AG | 61.64 | v | v | v | v | v | v |
| 48 | 大操場 | 1樓 | 鐵皮屋內 | UW-9615AG | P5、CTO | v | v | v | v | 無 | v |
| 49 | 活動中心 | B1樓 | 體操室 | UW-12000A | 61.64 | v | v | v | v | v | v |
| 50 | 活動中心 | 1樓 | 圖書館 | UW-30000A | 61.64 | v | v | v | v | v | v |
| 51 | 活動中心 | 2樓 | 自習室 | UW-30000A | 61.64 | v | v | v | v | v | v |
| 52 | 活動中心 | 3樓 | 禮堂(左) | UW-9615AG | 61.64 | v | v | v | v | v | v |
| 53 | 活動中心 | 3樓 | 禮堂(中) | UW-9615AG | P5、CTO | v | v | v | v | v | v |
| 54 | 活動中心 | 3樓 | 禮堂(右) | UW-9615AG | P5、CTO | v | v | v | v | v | v |
| 55 | 體育大樓 | 1樓 | 柔道教室外 | UW-9615AG | P5、CTO | v | v | v | v | v | v |
| 56 | 體育大樓 | 2樓 | 體育組辦公室內 | UW-193AS | 61.64 | v | v | v | v | 無 | v |
| 57 | 體育大樓 | 2樓 | 體育組辦公室外(右) | UW-30000B | 61.64 | v | v | v | v | 無 | v |
| 58 | 體育大樓 | 2樓 | 體育組辦公室外(左) | UW-9615AG | P5、CTO | v | v | v | v | v | v |
| 59 | 體育大樓 | 3樓 | 男宿舍 | UW-10000A | 61.64 | v | v | v | v | v | v |
| 60 | 體育大樓 | 4樓 | 女宿舍 | UW-30000A | 61.64 | v | v | v | v | v | v |
| 61 | 體育大樓 | B1樓 | 重訓室 | UW-998 | 61.64 | v | v | v | v | v | v |
| 62 | 游泳池 | 2樓 | 游泳池內 | UW-10000A | 61.64 | v | v | v | v | v | v |

濾芯更換支數: 121 支

巡檢台數: 60 台

服務人員簽章:

有福

承辦人員簽核:

管理員黃信維